



## حملة استدعاء

تاریخ بدء الاستدعاء : ٢٠٢١/١/٢٧

نوع الاستدعاء : حملة استدعاء / السلامة

وصف المنتج : هایلوكس / فورشنر

عدد السيارات المتأثرة	رقم تعريف شاصي السيارات المتأثرة	طراز المركبة	العلامة	سنة الإنتاج
١٧٨٤	MR0DB9CDXK5140188 إلى MR0HA8CD6K1058075	هايلوكس و فورشنر	تويوتا	٢٠١٨ إلى ٢٠١٩

\* لا تتأثر جميع السيارات وفقاً لرقم تعريف قاعدة السيارات.

### الخلل :

بسبب حالة التشكيل غير الصحيحة لمكبس مؤازر الفرامل ووجود مادة صمغية به، مما يؤدي إلى فشل كفاءة أداء المكبس وقد يقوم المكبس بفرملة السيارة بشكل متكرر أثناء الضغط على دواسة الفرامل، في أسوأ الحالات قد يؤدي إلى فقدان مؤازرة الفرامل أثناء القيادة وهو ما يزيد من مسافة توقف السيارة.

### الإجراء:

تغيير مؤازر الفرامل بالكامل أو تغيير مكبس مؤازر الفرامل.

### لمزيد من التفاصيل :

يرجى من قائدي السيارات المذكورة الاتصال بشركة سعود بهوان للسيارات ش.م.م لمعرفة المزيد من التفاصيل وأخذ موعد وذلك اعتباراً من ٢٠٢١/١/٢٧ فصاعداً .

### معلومات الاتصال :

يرجى الاتصال على رقم الهاتف المجاني ٨٠٠٧٣٠٠٠ خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة ٨:٣٠ صباحاً إلى الساعة ٥:٣٠ عصرًا اعتباراً من

٢٠٢١/١/٢٧