



## حملة استدعاء

تاريخ بدء الاستدعاء : ٢٧/١٠/٢٠٢١

نوع الاستدعاء : حملة استدعاء / خدمة خاصة

وصف المنتج : سوبرا المزودة بمحرك سعة ٣,٥ لتر

عدد السيارات المتأثرة	رقم تعريف شاصي السيارات المتأثرة	طرز المركبة	العلامة	السنة
٣٠	WZ1DB4A0XLW020650 - WZ1DB0A01MW036469	سوبرا	تويوتا	٣١ يوليو ٢٠١٨ إلى ٢١ يونيو ٢٠٢١

### الخلل :

وفقاً لشركة بي إم دبليو ، في ظل ظروف معينة لبدء تشغيل المحرك ، قد يتسبب برنامج إدارة المحرك في تلف مضخة الزيت / الشفط، التي توفر سحب الهواء لمؤازرة المكابح. تتكون ظروف بدء تشغيل المحرك المحددة إما من خلال الضغط على زر تشغيل / إيقاف المحرك بضغطتين متتابعتين بتسارع ، أو من الضغط على دواسة المكابح لفترة وجيزة جداً أثناء الضغط على زر تشغيل / إيقاف المحرك. قد يؤدي هذا إلى فقدان مؤازرة المكابح، ومع ذلك ، بناءً على تقييم شركة تويوتا لهذه الحالة ، قبل فقدان مؤازرة المكابح، تتوفر وظيفة مؤازرة المكابح الكاملة لما يقرب من أربعة تطبيقات مكابح كاملة ، أو ما يقرب من تسعة تطبيقات مكابح جزئية. لا يتأثر الكبح الميكانيكي بالكامل (بدون مساعدة) ويظل متاحاً. يمكن أن تحدث زيادة في مسافة التوقف ، مما قد يزيد من خطر حدوث تصادم.

### الإجراء:

يتم الإجراء وفقاً للتعليمات الفنية الواردة من تويوتا موتور كوربوريشن.

### لمزيد من التفاصيل :

يرجى من قائدي السيارات المذكورة الاتصال بشركة سعود بهوان للسيارات ش.م.م لمعرفة المزيد من التفاصيل وأخذ موعد وذلك اعتباراً من ٢٧/١٠/٢٠٢١ فصاعداً .

### معلومات الاتصال :

يرجى الاتصال على رقم الهاتف المجاني ٨٠٠٧٣٠٠٠ خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة ٨:٣٠ صباحاً إلى الساعة ٥:٣٠ عصرًا اعتباراً من ٢٧/١٠/٢٠٢١