



حملة استدعاء

تاريخ بدء الاستدعاء : ٢٠٢١/٢/١٧

نوع الاستدعاء : حملة استدعاء

وصف المنتج : هاييس

عدد السيارات المتأثرة	رقم تعريف شاصي السيارات المتأثرة*	طرز المركبة	العلامة	السنة
٥٩٧	JTGSS22PXJ0172436 - JTFHS02PXM0108758	هاييس	تويوتا	٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ إلى ١١ نوفمبر ٢٠٢٠

* لا تتأثر جميع السيارات وفقاً لرقم تعريف قاعدة السيارات هذه.

الخلل :

تم استدعاء المركبات الخاضعة لنظام التحكم في ثبات السيارة بما في ذلك نظام التحكم في الجر بسبب البرمجة غير الصحيحة لوحة التحكم الإلكترونية للمحرك، وذلك لاحتمالية عدم عمل نظام التحكم في ثبات السيارة، ونظام التحكم في الجر بشكل صحيح. في هذه الحالة، قد لا تتوافق هذه المركبات لمواصفات هيئة المقاييس الخليجية

الإجراء:

إعادة برمجة وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك.

لمزيد من التفاصيل :

يرجى من قائدي السيارات المذكورة الاتصال بشركة سعودي بهوان للسيارات ش.م.م لمعرفة المزيد من التفاصيل وأخذ موعد وذلك اعتباراً من ١٧ / ٢ / ٢٠٢١ فصاعداً .

معلومات الاتصال :

يرجى الاتصال على رقم الهاتف المجاني ٨٠٠٧٣٠٠٠ خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة ٨:٣٠ صباحاً إلى الساعة ٥:٣٠ عصرًا اعتباراً من ١٧ / ٢ / ٢٠٢١