



# حملة استدعاء

تاريخ بدء الاستدعاء : ٢٠٢٣/٠٤/٥

نوع الاستدعاء: خدمة خاصة

وصف المنتج : تعديل الإطار الأمامي للمقعد الخلفي

عدد السيارات المتأثرة	رقم تعريف شاسيسي السيارات المتأثرة	طراز المركبة	العلامة	سنة الإنتاج
٢٦٧	5TDLB3CH0LS000186 - 5TDLB3CHXMS050577	هايلاندر	توبوتا	٢٠١٩ ٢٠٢١ إلى ١٧ يونيو

**ملاحظة:** لا تتأثر جميع السيارات وفقاً لرقم تعريف قاعدة السيارات. و / أو بيعها في سلطنة عُمان

الخلل :

تم تجهيز المركبات الخاضعة للرقابة بمقدار أمامية مبنية بإطار خلفي معين للمقعد. نظراً لوجود قوالب التشكيل وعدم كفاية تعليمات الشخص ، لم يتم تصنيع بعض النقاط المحددة على إطارات ظهر المقعد بمعايير الحد الأدنى لنصف القطر. في هذه الحالة ، لا تمثل إطارات ظهر المقعد هذه بشكل يتوافق مع معيار السلامة والأداء (١٧) الذي أقرّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.

**الإجراء:**

يتم الإجراء وفقاً للتعليمات الفنية الواردة من توبوتا موتور كوربوريشن.

**مزيد من التفاصيل :**

يرجى من قادمي السيارات المذكورة الاتصال بشركة سعود بهوان للسيارات ش.م.م لعرفة المزيد من التفاصيل وأخذ موعد وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/٠٤/٥ فصاعداً.

**معلومات الاتصال :**

يرجى الاتصال على الرقم المجاني ٨٠٠٧٣٠٠ خلال أيام الدوام الرسمي (من الأحد إلى الخميس) من الساعة ٨:٣٠ صباحاً إلى الساعة ٥:٣٠ عصرًا اعتباراً من ٢٠٢٣/٠٤/٥