



حملة استدعاء

تاريخ بدء الاستدعاء : ٢٠٢٣/٠٤/٥

نوع الاستدعاء: خدمة خاصة

وصف المنتج : اللحام بمفصل غطاء أقواس العجلات

| عدد السيارات المتأثرة | رقم تعريف شاصي السيارات المتأثرة | طراز المركبة | العلامة | سنة الإنتاج |
|-----------------------|--|--------------|---------|--------------------------------------|
| ٨ | MHKA A1BA0N J014078 - MHKAB1BA5N J001985 | رايز | تويوتا | ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠ إلى ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ |

ملاحظة: لا تتأثر جميع السيارات وفقاً لرقم تعريف قاعدة السيارات. و / أو بيعها في سلطنة عُمان

الخلل :

لقد بلغنا تقرير من شركة ديهاتسو أنه وبسبب سوء عمليات اللحام في أذرع الجناحين لعجلات الامامية لم تكن قوية بما يكفي. قد ينفصل الجزء الملحوم في الطريق التي بها حفر او كاسرات السرعة او عند السرعة العالية في الطرق السريعة مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة.

الإجراء:

يتم الإجراء وفقاً للتعليمات الفنية الواردة من تويوتا موتور كوربوريشن.

لمزيد من التفاصيل :

يرجى من قائدي السيارات المذكورة الاتصال بشركة سعودي بهوان للسيارات ش.م.م لمعرفة المزيد من التفاصيل وأخذ موعد وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/٠٤/٥ فصاعداً.

معلومات الاتصال :

يرجى الاتصال على الرقم المجاني ٨٠٠٧٣٠٠ خلال أيام الدوام الرسمي (من الأحد إلى الخميس) من الساعة ٨:٣٠ صباحاً إلى الساعة ٥:٣٠ عصرًا اعتباراً من ٢٠٢٣/٠٤/٥